



Contraintes du sol et du sous-sol Commune de Soisy sous Montmorency






N° 14_09_1795

Sources : IGN BD Topo, Bprcellulaire : DD195 (CSSS_09_2014)
 Inspection Générale des Carrières
 Auteur : DD195 - BVATIFG
 Date : 24/09/2014

Attention : les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau.
 L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

-  Alluvions tourbeuses compressibles
-  Gypse

-  Limite communale
-  Cours d'eau
-  Surface d'eau ou bassin

Ce plan ne prend pas en compte le Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT Soisy), approuvé le 8 juillet 2002

